

職棒賽場不安全？

棒球場 六成不合格

記者傅希堯／台北報導

行政院消費者保護委員會昨（三）日公布台灣地區13處職棒比賽場地安全檢查結果，有8座消防安全不合格，不合格比率高達61.54%，已行文要求消防署加強管並限期改善，以維護廣大球迷的安全。

消保會表示，棒球場安檢分為建築安全管理與消防安全管理兩大部分：建築安全管理方面，嘉義市立棒球場、高雄縣立澄清湖棒球場、屏東縣立棒球場等三座球場不合格，包括未辦理建築物公共安全檢查簽證、安全梯不符規定等缺失。

在消防安全管理方面，13座球場中有8座不合格：滅火器不符合規定的計有國立台灣體育學院台中校區棒球場、嘉義市立棒球場、台南市立棒球場、高雄縣立澄清湖棒球場等四座不合格，不合格比率為30.77%。

室內消防栓設備包括新竹市立棒球場、台體台中校區棒球場、嘉義市立棒球場、台南市立棒球場、高雄縣立澄清湖棒球場等五座不合格。

警報設備不符合規定則有台北市立天母棒球場、高雄市立棒球場、台體台中校區棒球場、雲林縣立斗六棒球場、嘉義市立棒球場、高雄縣立澄清湖棒球場等6座。

避難逃生設備有台體台中校區棒球場、嘉義市立棒球場、台南市立棒球場、高雄縣立澄清湖棒球場等4座不合格。

被點名場地 都同意改善

記者王正平、吳門鍵、陳月雲、楊文琳／連線報導

行政院消保會針對職棒比賽場地建築及消防安全管理查核結果，發現不合格比率高達六成，名列榜上的高雄市立德棒球場因建築物老舊，已規畫重新改建；被列最不安全的高雄縣澄清湖球場，高縣府將要求委託管理的La New公司改善；至於雲林縣斗六與台中市兩球場則已著手改善。

高雄市立體育場表示，建築物主體老舊不堪，仍不符現代化球場的需求，目前已規畫重新改建。

澄清湖棒球場當初縣府補實各項消防設施、整修電器設備，才完成點交，現在被檢出不合格，理應由La New公司負責，將行文要求儘速改善。

斗六棒球場今後將每三個月定檢一次。

記者陳治交／南市報導

針對台南市立棒球場消防安全管理有缺失，認養台南棒球場的統一獅球團表示，每年定期檢測各項設施，滅火器列為今年更新的項目之一，行政院稽查小組查核之前，他們早已通知廠商更新，且目前已完成更新，消防設施完全符合法規要求。

體委會允協助改善環境

記者陳維新／台北報導

行政院消保會昨（3）日指出國內6成職棒比賽場地消防安全不合格，此一數據引起體委會的高度重視，該會運動設施處長李高祥表示，雖然各場地的主管維護權責在各縣市政府，但為了提供民衆安全的看球環境，體委會願提供相關協助，以改善球場環境。

李高祥指出，體委會對於各地運動場館的安全現況相當關注，惟礙於權責，不能直接介入處理，但體委會願意提供相關的資源與協助，以共同改善場館環境。