

國立台灣體育學院圖書館剪輯資料

分類 棒球來源 民生報 日期 810528版面 五版

✓ 北市球場燈光不夠亮 改善得花一千二百萬

使用效益評估後 再決定換不換

記者 王惠民／報導

●台北市立棒球場夜間照明亮度嚴重不足，若更新照明設備約需經費1200萬元，職棒聯盟正審慎評估使用效益，並徵詢棒球場方面的意見，再決定是否更換新的照明設備。

根據美國摩斯照明科技公司日前勘查的結果顯示，台北市立棒球場內野照度約為450LUX，外野照度400LUX，依北美照明工程學會的標準而言，這種照明亮度只能舉行沒有特定觀眾席的一般性競賽，根本不適合舉辦高水準的職業比賽。

觀眾席容量在一萬人以上之國際或職業性比賽場地，內野照度要有1000~1500LUX，外野為700~1000LUX才算合格，若要配合電視轉播，照度還可調整為內野2000LUX，外野1500LUX，台北市立棒球場目前的照度嚴重不足。

摩斯公司表示，若更新設備約需經費1200萬元，但摩斯公司願意自行負擔一半600萬費用，希望聯盟能出另一半。

不過職棒聯盟對台北市立棒球場沒有管理權不能代為作主，同時棒球場可能在近兩、三年內拆除改建，使用效益不高，所以聯盟仍需再加研究，才能評估其可行性。

