

《區運場地巡禮系列—泳池篇》

## 泳池加長 全面趕工

記者 郭漢辰／特稿

●做為今年台灣區運比賽場地的屏東市游泳池，原本距比賽標準長度五十公尺還差了三公分，為了補足長度，區運籌備處才在八月動工整建，正全面趕工，可能要到本月上旬才會完工，將是區運工程中最慢完工者，而場地適用問題也只有讓選手在比賽時發現了。

隔了三十多年，到了今年屏東才接辦本屆區運，由於機會難得，籌備處在選擇場地時希望全部比賽留在屏東舉行，就算場地不合標準，也盡力改善，不過，這樣一來增加經費不說，動工慢，連選手都無法提前練習。

屏東市游泳池做為今年台灣區運場地，在泳池勘時，發現泳池的長度比標準長度五十公尺少了三公分，這三公分將嚴重影響比賽成

績，籌備處因而決定整建，但因游泳池屬屏州市公所管理，要由何單位修建、經費多少，籌備處與市公所為此又折騰了一段時間，終於在今年八月由市公所所以二千多萬元發包整建。

游泳池管理主任蔡憲榮指出，施工單位以紅外線光距測量方式修建泳池，將長度拉長三公分，此外為了讓泳池更加美觀，不但泳池的池底、周邊都鋪設外國進口瓷磚，池底也加裝夜照燈，因應晚間比賽用，並在看台上加設半透明玻璃纖維棚架，完工後的泳池，將以每四小時循環一次的過濾方式提供泳池用水。

而如果泳池完成後，若無法第一次蓄水就成功滿池，問題可能愈加麻煩了，由於工程要到區運前夕才能完工，場地的適用問題，可能就要與田徑場一樣，讓選手在比賽時一邊競技，一邊「驗收」了。