

國立台灣體育學院圖書館剪輯資料

分類體育評論來源 民生報 日期 780715 版面 四版

水球國手 池畔斷魂

陳芳勇屍橫東漢宮 疑係馬達漏電所致

一個救生員之死 諸多省思

●瞭解陳芳勇的人都說他是個體厚的好孩子，但一下水，生猛如虎，被水球名教練陸達安讀為：「全國第一後衛」。

但這個大男孩，卻斷送在連串的人為疏忽上，使專程自台東趕來的老父，無語問蒼天！

由於過濾或加溫系統網路牽連複雜，機房潛藏的危機極大，因此在未確定開關已扳下前，有經驗的管理員不會輕易踏入一步，但東王漢宮卻未顧慮到這層安全措施，讓開關與機器共置一狹室內，一旦

漏電，就發生斃命事件。

此外根據規定，游泳池應該要有專屬機房管理員，救生員只負責救生，但東王漢宮一如大多數公、私立泳池，卻讓輪班的救生員去負責機房管理，陳芳勇代班，對機器前此是否有問題一概不知，貿然赤腳踏進，終遭致意外，業者於此，難辭重責，而主管單位未負起督導責任，嚴格執行規定，也應檢討！

本報記者 陳筱玉

【本報訊】東王漢宮游泳池濾水馬達漏電，中華水球隊最佳後衛陳芳勇前晚八時，被發現倒斃在泳池濾水馬達旁，警方證實是由於機器漏電所致。

陳芳勇現年廿六歲，曾代表我國至夏威夷、香港等地參加多次水球賽，目前任教海山高工，為老馬水球隊靈魂人物，今年已應邀代表北市參加區運水球賽。

前天（十三日）上午，他臨時答應在民權東路東王漢宮游泳池打工的學生，代班當救生員，並和友人約好下午三時在游泳池旁見面，誰知屆時陳芳勇並未現身，衣物、鞋襪也未攜走，友人遍尋不得，直到晚間八點，才被人發現倒斃在濾水馬達旁，肌肉皆已僵硬。

東王漢宮的濾水設備與游泳池分開，隱藏在一座水泥塑的假山內，距泳池約五公尺，目擊者表示，假山內空間狹小，僅能容一人轉身，機器開關與複雜的電器設施雜在一起，

地上有積水，據判斷，陳芳勇可能是攀過假山階梯去開濾水器開關時，觸電倒地，三百五十伏特的電流從馬達流至地面積水形成一片電網將他緊緊吸住，他父親看過孩子死狀，昨天說，芳勇當時可能想掙脫，但因電流太強，結果背後和雙腿肌肉都裂開發黑，且皮膚向內緊縮。

據瞭解，東王漢宮濾水馬達早已有漏電的毛病，目前亦曾修理過，釀成慘劇的原因警察局仍在查。