

# 豪雨嘩啦啦 洲際棒球場淹了

排水不良、包商為省電沒開抽水馬達 造成球員休息室淹水 議員痛批 建設局長保證4個月內改善

【記者鄭文正、張弘昌／台中報導】台中洲際棒球場還沒驗收，接連2天豪雨球場內排水不佳，多處積水匯流入地下室，造成球員休息室淹水。議員蕭杰、張耀中昨天在總質詢時追究市府責任，建設局長王誕生最後以烏紗帽保證在4個月內改善，否則負責下台。

才啓用半年多的洲際棒球場，1個多月前就傳出觀眾席的排水不佳，造成辦公室淹水。未料，這波梅雨鋒面來臨，2天的間歇性豪雨，舊事重演，這次竟造成球員休息室淹水，建設局與包商緊急抽水搶救。

據了解，球場看台積水約5公分，廠商派水車到場抽水，現場積水情形已改善，只是球場外地磚，因積水造成洩洪池、窪地一帶地磚掏空下陷嚴重，至於球場草皮區積水並不嚴重，廠商還派員用割草機割草，以免雨後草皮長的太快，至於地下室積水，懷疑是從看台觀眾席排水孔，沿著樓梯灌到地下室。

蕭杰指出，球場從設計、施工到辦棒球賽，飽受質疑，建設局長王誕生一度信誓旦旦的保證施工品質及如期完工，還好工程如期趕上球賽，保住官位，如今又傳淹水，「建設局長是否該下台負責？」

議員曾木川也認為，國際級球場會淹水，讓人太不可思議，要是國際棒球隊員在球場滑倒，到時可就丟臉丟大了。

王誕生尷尬地說，球場今年5月底才完工，這幾天才報初驗，前晚傳淹水後，派人瞭解，研判應是工人在球場亂丟垃圾、保特瓶，造成排水孔堵塞而積水。蕭杰不滿王誕生的答覆，又追問工地有垃圾堵塞排水，就是監工不良，難道建設局不用負責？且地下室淹水，難道只是排水孔堵塞？

王誕生才又講出是包商為省電，沒開啓地下室排水溝的抽水馬達，地下室積水無法抽出。

王誕生說，市府與包商考慮增加排水孔數，增加瞬間排水量，不會影響10月後的3場國際賽事，未來若雨停後1小時內，不能排水完畢，他就下台負責。

## 地磚鬆脫

台中市洲際棒球場地下室傳淹水災情，球場大門前淺洪池旁地磚也下陷鬆脫。

記者張弘昌／攝影

