

## 國立台灣體育學院圖書館剪輯資料

分類 區運會 來源 民生報 日期 800920 版面 二版

## 區運場館勘察結果出爐

若干缺失 將供籌備會改進

記者 江彥文／報導

●體總區運規劃委員會勘察80年台中區運各運動場館後指出，男子籃球比賽場地一切合乎標準；原定設在成功嶺上的射箭場地則因寬度不足、方向不正、風向不佳，建議另覓合格比賽場地。

體總區運規劃委員會上週勘察台中區運各競賽場地器材，昨天召開會議彙整委員意見，將提供台中區運籌備委員會參考改進。

男子籃球在國立體專體育館舉行，由於今年教育部撥款1100萬元整修，提供舉行

瓊斯杯籃球邀請賽，包括地板、燈光、計時器、牆壁粉刷、貴賓室、看台等，一切均合乎標準，但比賽時仍應指派合格人員負責操作儀器及維修。

另外，大會在田徑場、省立體育場裝設的精密電子計時儀器尚未正式驗收，區規委會將另訂時間前往測試。

其他準備不足的比賽場地包括男子壘球場因驗收不及，改在大仁國小原女子壘球比賽場地舉行；打擊區與後面擋球網距離短，影響捕手防守，左外野區深度不夠，均應設法拉長。

