

## 國立台灣體育學院圖書館剪輯資料

分類 運動場館 來源 民生報 日期 820819 版面 二版

## 颶風陣陣吹 燈架割破屋頂 協同羽球館C館 暫時停擺

記者 李亦伸／報導

●台北內湖協同羽球館C館，昨天下午禁不住颶風外圍強風的吹襲，充氣式的屋頂被館內燈架割破，近日內無法使用。

協同球館是台北地區最大的一座羽球場地，共有21面球場，其中A館4面、B館7面。C館最大，

有10面球場，主體結構都是採用充氣式的屋頂製成。

屋頂被刮破的C館去年完工，一直是國內比賽的重要場地，據館內人員表示，此次意外損失不少，可能近日內無法修護。不過即將於本月24日展開的全國少年羽球賽因在B館舉行，所以不會受到任何影響。

